

2022年3月11日

守山第一工場における火災事故について(第二報)

当社守山第一工場において2022年3月7日に発生いたしました火災事故につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

この火災により、近隣住民の皆様をはじめ、お取引先様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生日時

出火 2022年3月7日(月) 午後8時50分頃
鎮火 2022年3月7日(月) 午後9時23分

2. 発生場所

滋賀県守山市阿村町45番地
ダイハツディーゼル株式会社 守山第一工場 機械第2工場内ミーティングルーム

3. 被害状況

人的被害はございません。

物的被害につきましては、機械第2工場内のミーティングルームを焼損いたしました。また、隣接する一部の生産設備に損傷を確認しております。

近隣への被害はございません。

4. 生産への影響

消防署の現場調査完了後、一部の生産設備を除き稼働を再開しております。なお、生産への重大な影響はない見通しです。

5. 出火原因

機械第2工場内のミーティングルームにある電気ポットの電源コードから発火し、延焼したものと推定いたしました。

再発防止につきましては、関係当局のご指導を仰ぎつつ適切な対策を実施してまいります。

6. 業績への影響

連結業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

管理統括本部 総務部
栗田・中尾 TEL:06-6454-2331